

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

NO. 00000

TEL(086)944-6528FAX (086)942-9030

お客様	名称	世出科歯科クリニック	製造番号	100196	ご確認	諸 橋
	住所・TEL	新加坡中央山 10-8	納入日	2017. 2. 9		
	モリタ・営業所・担当TEL	新加坡 新加坡	納入検査・会社・実施者	IHIサービス部 橋本		
担当 様		様				

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態		制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	✓		入力・出力確認	
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価		✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認				
	✓	ローラーポンプの動作確認				
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認	
	✓	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ		—	運転説明 後日改定	
				✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ	
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好 ✓			
	✓	行程表示LEDの点灯				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

備考	数量	
ストレーナー	2個	
オリフィス	1個	50HZ付属品
①排水ホースは排水管に差込計、エール付。		
★給湯は後日改定予定。		