

管理 No.

発行日 平成25年1月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 100161
作業年月日	平成 24 年 12 月 17 日 H27 年 1 月 28 日		作業時間 : 1 Hr
顧客名	アワセ第一医院		TEL : 098-937-5536
所在地	沖縄県沖縄市泡瀬2丁目54-26		担当 丑番 様
販売店	琉球光和		担当 新里 様
納入年月日	平成 22 年 11 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ パルス数 571
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ 履歴 0,6 ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ
トレイ	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	□
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
11-74mmのチューブが交換例に照らすと本来あり					

装置 情報	交換後運転回数: 411	更新(リセット) 実施 ・未実施	殺菌: 222	殺菌+7日: 1546
	リークチェック: 1664	自己洗浄: 1299	アルコール単独: 1	エア単独: 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		レ	1
吸盤		レ	1
ポン水濃度計フィルター		レ	1
ポン水濃度計		レ	1
排水栓		レ	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 1 月 28 日

ご署名 城 間 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者