

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 平成年月日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100363
作業年月日	平成26年 9 月 17日	作業時間:	Hr
顧客名	かりゆしクリニック	TEL:	
所在地	宜野湾市嘉数4-25-15・2F受付/3F検診センター	担当	上地 様
販売店	沖縄マテリアルポート	担当	金城雅史 様
納入年月日	平成 24 年 6 月 27 日	保証期間	内 □ 外 □
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 1 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/13 11:46 酸素圧力異常

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハルス数 470
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 517	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 140	殺菌+アル: 755
	リークチェック: 850	自己洗浄: 475	アルコール単独: 1	エア単独: 10

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☐	1
排水栓		☐	1			☐	
オゾン濃度校正（交換）		☐	1			☐	
コネクタ継手（本体側）		☐	1			☐	
オゾンセンサー校正（交換）		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2014 年 9 月 17 日

ご署名 上地 航太郎

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者