保守点検・修理　報告書

管理 No.

発行日　平成　　年　　月　　日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機　ＯＥＤ－１０００		製造番号：100033
作業年月日	平成 26年 6月 23日		作業時間：1 Hr
顧客名	たまきクリニック		TEL：098-926-1313
所在地	沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭８３７－８		担当　　様
販売店	ｴｰｴﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ		担当　城間　　様
納入年月日	平成22年 4月　日	保証期間　内 □　外 □	付属品
作業区分	保守点検　レ　総合点検　□　4回目		定期点検ｼｰﾙ記入　レ
出張・引取	修　理　□		修理表示貼付　□

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/12 10:00 オゾン水生成異常 7/29 10:12 オゾン生成 7/30 オゾン生成
8/2 9:56 オゾン生成 8/12 オゾン生成 9/13 9:10 オゾン生成 10/11 14:05 オゾンセンサ
10/11 14:15 オゾンセンサ 交換 6/23 オゾン生成

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 レ		殺菌槽 ＬＥＤ	正常 レ	
酸素ライン	正常 レ		エアライン	正常 レ	
アルコールライン	正常 レ		オゾン水濃度計動作	正常 レ	ﾊﾟﾙｽ数 480
オゾンセンサ	正常 レ		排水栓、排水ライン	正常 レ	
給水ライン	正常 レ		細管送水ライン	正常 レ	
濃度計流量	正常 レ		排気ライン	正常 レ	
水位センサー	正常 レ		オゾン濃度	正常 レ	履歴 0.64 ppm
水漏れ確認	正常 レ		異常音、振動	正常 レ	
清掃	正常 レ	清掃 レ	電源コード	正常 レ	
トレー	正常 レ		殺菌チューブ類	正常 レ	
殺菌槽コネクタ	正常 レ			正常 □	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報				
交換後運転回数：1205	更新（ﾘｾｯﾄ）実施 ・未実施	殺菌：1542	殺菌＋ｱﾙ：2517
リークチェック：2438	自己洗浄：911	ｱﾙｺｰﾙ単独：11	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ｵｿﾞﾝ濃度計		レ	1				
ｵｿﾞﾝｾﾝｻｰ		レ	1			□	
分解触媒		レ	1			□	
排水ﾌｨﾙﾀｰ		レ	1			□	
吸盤		レ	3			□	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H26 年　6月　23日

ご署名　　印

修理業者　株式会社　新鋭工業福岡　沖縄支店
沖縄県浦添市仲間１－１９－６
TEL：098-876-4262

責任技術者	作業者
—	玉城