

点検・修理報告書

管理 No. 2018. 05. 10

発行日: 2018年 05 月10 日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 5 月 10 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	とさかデンタルクリニック 様 TEL: 0256-66-3748
所在地	新潟県燕市井土巻2丁目237番地 ご担当 ー 様
販売店	株式会社モリタ 新潟営業所 ご担当 長濱 様
納入年月日	2017 年 5 月 8 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品 ー
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100222	運転回数: 484 回	タチナ*社Ver. 01. 07 CPU Ver. 001012
不具合状況、依頼内容、異常履歴 エラーNo. 8 循環水圧低下			
原因 ポンプ内を確認しましたが、破損 等はありませんでした。(添付写真 参照) 槽内フィルターへの繊維詰まりによって循環水の流れが悪くなり、エラー発報したと推測されます。			
処置、作業内容 槽内フィルターの清掃を実施しました。 循環ポンプ内の確認をしましたが、破損 等はありませんでした。 作業後に90℃5分消毒モードにて運転確認をしたところ、エラー発報はございませんでした。			
特記事項 槽内フィルターへの繊維詰まりがございましたので、定期的な清掃をお願いいたします。			



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有償 2. 無償			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 6 月 13 日

ご署名

登坂 祐介

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

桐
'18/05/10
野

桐
'18/05/10
野