

保守点検・修理 報告書

発行日 平成年月日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	10040300019
作業年月日	平成 26 年 9 月 18 日		作業時間:	Hr
顧客名	中央外科		TEL:	0980-52-2118
所在地	名護市城1-1-12		担当	玉城 研一 様
販売店	琉球光和		担当	山田 様
納入年月日	平成 24 年 8 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 1 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 52.1
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 383	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 34	殺菌+アル: 810
	リークチェック: 833	自己洗浄: 395	アルコール単独: 13	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正（交換）		☒	1			☐	
コネクタ継手（本体側）		☒	2			☐	
オゾンセンサー校正（交換）		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2014 年 9 月 18 日

ご署名 玉城 研一 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉