

D 作業報告書

依頼者様	大連リ蒲科		様	ご承認印
住所	新潟県南区大連黄金3-1-1			
TEL	025-362-6480	室番		依頼
機種型式	ワッシャー J C Washer	号機		回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	新川工務店	様	ご担当者	宮下 様

ご依頼内容・現象
 昨日夜、19-10:10「扉開」エラー発生。
 (柳ワッシャー川治様より連絡あり)

原因 詳細不明

処置 7:00に訪問し、扉バットスイッチの状態を確認。
 コネクター差込み不良、異常なし。
 ・90℃5分アロケラムでスタート直会、したとこで。
 熱水消毒 87℃以上でエラー10発生
 ・80℃10分まで再スタートしたとこで正常に終了
 ・再度80℃10分まで洗浄スタート、直会、正常に終了
 したとこで。
 ◎院長先生より了解と燃費のご了承を頂きました。

最終確認チェック
 漏れ 行程異常 異音・異臭 安全装置動作
 絶縁 プログラム設定 試運転 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
<input type="checkbox"/> 別紙添付 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 警報・Er <input type="checkbox"/> 漏れあり <input type="checkbox"/> 異音あり <input type="checkbox"/> 破損あり <input type="checkbox"/> 劣化あり
	部位

作業日 20 18 年 3 月 20 日

保守形態	1 保守契約	2 性能整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特管 非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間制で記入)
 受付時間 3 月 20 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 3 月 20 日 9 時 00 分
 作業完了時刻 3 月 20 日 15 時 00 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No.)	
2	技術料	6 H× /名× 円	48000
3	派遣料	/名× 円	8600
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サービスセンター	新川	実施者	磯貝
TEL	-	部署長	磯貝
		検印	長川 30.3.20
		入力	小森
		納品書	小森

メモ

特記事項

①管理No. 797906
 ②作業日 20 18 03 20
 ③Uコード 0253626480
 ④⑤機種コード 11-74
 ⑥製造No. 100048
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 32-319-2
 ⑨実施SC 58
 ⑩技術者 116
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代
A	⑭B 技術料等 56600
⑮	
⑯	税別合計金額 56600
B	消費税 4528

ご請求金額 ¥ 61128
 納品書No. 11055