

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 5 月 18 日

|       |                                          |                                                            |      |                                               |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                                            | 製造番号 | 100630                                        |
| 作業年月日 | 平成 27 年 5 月 18 日                         |                                                            | 作業時間 | / Hr                                          |
| 顧客名   | おもろまちメディカルセンター様                          |                                                            | TEL  | 098-867-2116                                  |
| 所在地   | 沖縄県那覇市上之屋1-3-1                           |                                                            | 担当   | 様                                             |
| 販売店   | 中央医療器                                    |                                                            | 担当   | 平良 様                                          |
| 納入年月日 | 平成 25 年 4 月 日                            | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品  |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                              | 年 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |      |                                               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 酸素ライン    | 正常 <input type="checkbox"/>                                        | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バリ数 611     |
| オゾンセンサ   | 正常 <input type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン   | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 濃度計流量    | 正常 <input type="checkbox"/>                                        | 排気ライン     | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 交換                          |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |         |                     |      |     |         |     |
|----------|---------|---------------------|------|-----|---------|-----|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数 | 646 更新-(444) 実施・未実施 | 殺菌   | 751 | 殺菌+7L   | 749 |
|          | リークチェック | 871                 | 自己洗浄 | 579 | 7Lコ-M単独 | 1   |
|          |         |                     |      |     | エア単独    | 6   |

| 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|---------------|-------|-------------------------------------|----|---------|-------|-------------------------------------|----|
| ワゴン分解触媒       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | ワゴン分解触媒 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| ワゴン濃度校正(交換)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| コネクタ-継手(本体側)  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| ワゴンセンサ-校正(交換) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |         |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H 27 年 5 月 18 日

ご署名

常真

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店  
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6  
 TEL: 098-876-4262

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       |     |