

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 5 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	300122	
作業年月日	平成 27 年 5 月 15 日		作業時間	/ Hr	
顧客名	がきやクリニック様		TEL	098-832-801	
所在地	沖縄県那覇市長田2丁目25-11		担当	様	
販売店	富士フィルムメディカル様		担当	浦崎 様	
納入年月日	平成 26 年 5 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・ <u>引取</u>	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
電磁弁SV-12異音の際交換

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 6.5/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ 欠損		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 389		更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 19	殺菌+7L: 370
	リークチェック: 2	自己洗浄: 250		7Lコ-1単独: 0	エア単独: 10

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正（交換）		☒	1			☐	
コネクタ-継手（本体側）		☒	2			☐	
オゾンセンサー校正（交換）		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 堀内直美 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者