

D 作業報告書

依頼者様	大通り歯科クリニック		様
住所	新潟市南区大通黄金3-1-1		
TEL	025-362-6480	室名	
機種型式	IC washer	号機	100048
完了	継続	有料	無料
取扱業者名	エムシーサービス		様

ご依頼内容・現象	MS-16-1104-0
水漏れあり。	
扉 左下側。	

原因	扉内側下のシリコンパッキンが めくれ上がっており、扉を閉めた時にドアパッキンに隙間ができて、水が漏れた。 (機体クワバラ 川治 様 同行 含み作業完了)
----	--

処置	シリコンパッキン両セット 洗浄運転立会い 漏水もV:
----	-------------------------------

最終確認チェック	☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
	☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
X-カーサービスにて再度訪問予定いたします。	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 破損あり ☐ 劣化あり
	部位

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5

作業日 20 16 年 11 月 4 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外
サービス形態	1 保守期間	2 ストップ	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 管 管 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC

受付時間	11 月 4 日 13 時 00 分
出発時間	
到着時間	11 月 4 日 14 時 00 分
作業完了時刻	11 月 4 日 16 時 00 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	シリコンパッキン	2	7500	15000
	シリコンパッキン	1	3500	3500

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)
2	技術料 2 H× 1 名× 7500 円	15000
3	派遣料 1 名× 円	3500
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	0
6		

サービスセンター	新潟	実施者	磯貝
TEL	-		

メモ

特記事項

①管理No.	786625
②作業日	20 16 11 04
③Uコード	0253626480
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造No.	100048
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	60-501-2
⑨実施SC	58
⑩技術者	16
⑪同行応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

料金内訳

⑬A	部品代	0
----	-----	---

⑭B	技術料等	18500
----	------	-------

⑮		
---	--	--

⑯	税別合計金額	18500
---	--------	-------

⑰	消費税	1480
---	-----	------

⑱	ご請求金額 ¥	19980
---	---------	-------

⑲	納品書No.	6507
---	--------	------

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合わせは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→請求