

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 10月 4日

機種/型式	IC clare		
作業年月日	2018年 9月 27日	作業時間:	Hr
顧客名	清水たろう歯科	様	TEL:
所在地	新潟県新潟市中央区長潟1201-1	ご担当	様
販売店	新エフ新潟	ご担当	様
納入年月日	2016年 8月 30日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100141	運転回数: 1581
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.11 蒸気発生器高温異常		
原因		
・水ポツポツと蒸気発生器間の逆止弁故障によりエラーが発生した。		
処置、作業内容		
・故障逆止弁の部品交換作業		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・逆止弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有償 ☒ 無償 ☐			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		



BMS-Test STEAM

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒950-0932 新潟市中央区長潟1201-1

清水たろう歯科

院長 清水 太郎

TEL 025-257-0888 FAX 025-257-0889

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

清水

清水