

点検・修理報告書

管理 No.

発行日 2018年12月18日

機種/型式	IC clave		
作業年月日	2018年12月18日		作業時間: Hr
顧客名	ゆきくに大和病院 様	TEL:	
所在地	新潟県南魚沼市瀬佐4115	ご担当 様	
販売店	新井会社 新潟営業所	ご担当 様	
納入年月日	2016年2月25日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100071	運転回数: 2422
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.14.12が発生して止まりました。		
原因		
・圧力センサー、コンデンサ故障に起因してある。		
処置、作業内容		
・圧力センサー部品、コンデンサ部品の交換作業を実施しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2	コンデンサ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30年12月19日

ご署名 関 恵美子 (関)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
関 恵美子	関 恵美子