

点検・修理報告書

管理 No. 20191025
発行日: 2019年10月25日

機種/型式	I C C l a v e		
作業年月日	2019 年 10 月 16 日		作業時間: Hr
顧客名	とさかデンタルクリニック 様		TEL:
所在地	新潟県燕市井土巻2-237		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 新潟営業所		ご担当 様
納入年月日	2017 年 5 月 8 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100252	運転回数: 1501
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.11(蒸気発生器高温異常)、23(蒸気発生器温度センサー故障)		
原因		
・給水タンクへの戻り水が多く戻りすぎエラー発生致しました。		
処置、作業内容		
・給水タンク戻りラインの点検、確認作業致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

元 年 11 月 6 日

ご署名

登坂 祐介

印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	三宅
'19/10/25	'19/10/25