

④ 作業報告書

取得權	元公が性不引-齒科			様	ご承認印	
住所	新潟市東区南竜谷 3008					
TEL	025-385-6074	室名				
機種名	NEC			メーカー	NEC	
型式	WD150 (号機)			製番	13100031	
完了	継続	有料	無料	運送調整	印	

ご依頼内容・現象
機体内に海水が入り、エラー発生

(ご依頼者 様)

原因
本体背面の防水性能が低下し、海水が内部に侵入し、電子部品が腐食している。

処置
☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

状況確認
本体内部に海水が侵入し、電子部品が腐食していることが確認された。また、防水性能が低下していることが確認された。

宮下様 電話にて報告
後日 宮下様 へ修理完了の旨を報告する。

お客様への伝言

作業日 20 年 月 日

保形 サース 作区	守態 ビ形態 業分	1 保守契約	2 性能整備	3 交換点検	4 点検点検	5 点検	9 対象 対外	(摘要✓)	
		1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器			区分	特管
業分	作区	00 製品販売	10 納入点検	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール	60 撤去搬設
		70 PR	72 取説説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

[illegible]

1	基本・掘付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 8000 円	12,000
3	派遣料 7km 1名× 100 円	700
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6		

サ ー ビ ス セン ター	新 編	実 施 者	大 阪 大 学
	TEL		

責任技術者	検印	入力	納品書
			

取扱榮者 (請求先)

0401417977

(支店名)

(ご担当者) 宮下様

(附文No.)

特記事項

①管理 No. 818663

②作業日 20 190717

③Uコード 0253856074

④⑤機種コード 11 - 72

⑥製造 No. 13100031

⑦保守・サービス形態 9-2-50
作業区分

⑧故障コード 60 - 126 - 9

$$\square - \square - \square$$

⑨实施SC 58

⑩技術者 16

⑪同行・応援

⑫原因·处理 9-9-1-2

料 金 内 訳

⑬ A

部品代		
-----	--	--

⑭ B

技術料等	15	700
------	----	-----

--	--	--

16

税別合計金額			
--------	--	--	--

LB

消費税	1256
-----	------

ご請求金額 ¥	16	956
---------	----	-----

納品書 No.	3544
---------	------