

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 100363
作業年月日	平成27 年 11 月 27日		作業時間 : 1 Hr
顧客名	かりゆしクリニック		TEL : 098-895-1900
所在地	沖縄県宜野湾市嘉数4丁目25-15		担当 様
販売店	オキナワメディカルサポート		担当 金城雅史 様
納入年月日	平成 24年 6月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

なし

点検項目			
フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED 正常 レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン 正常 レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作 正常 レ パルス数 452
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン 正常 レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン 正常 レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン 正常 レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度 正常 レ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動 正常 レ
清掃	正常	レ	電源コード 正常 レ
トレー	正常	レ	殺菌チューブ類 正常 レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ	正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

① 金具キャップ新品見直し

装置 情報	交換後運転回数 : 479	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌 : 213	殺菌+アル : 1162
	リークチェック : 1298	自己洗浄 : 730	アルコール単独 : 1	エア単独 : 11

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	排水栓		レ	1
分解触媒		レ	1			☐	
オゾンセンサー		レ	1			☐	
フィルター		レ	1			☐	
吸盤		レ	3			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015年 11月 27日

ご署名 玉那覇 和美 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL : 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城