

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1
行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	300561
作業年月日	平成 28 年 6 月 28 日		作業時間	Hr
顧客名	ひかり医院		TEL	
所在地			担当	様
販売店	琉薬		担当	福山 様
納入年月日	平成 27 年 4 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 1 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	清掃 ☒
トレイ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
殺菌槽 LED	正常	☒	
エアライン	正常	☒	
オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数 610
排水栓、排水ライン	正常	☒	
細管送水ライン	正常	☒	
排気ライン	正常	☒	
オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.67 ppm
異常音、振動	正常	☒	
電源コード	正常	☒	
殺菌チューブ類	正常	☒	
		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数	81	更新（リット）実施・未実施	殺菌		殺菌+7L	80
	リークチェック	0	自己洗浄	74	7L単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☐	
排水栓		☒	1			☐	
ガン濃度校正（交換）		☒	1			☐	
コネクタ継手（本体側）		☐				☐	
ガンセンサー校正（交換）		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2016 年 7 月 1 日

ご署名 上原 373 印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者