

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号：	300670
作業年月日	平成 28年 11月 28日		作業時間：	1 Hr
顧客名	与勝病院		TEL：	098-926-1313
所在地	沖縄県うるま市勝連南風原3584		担当	様
販売店	ITI		担当	渡久山 様
納入年月日	平成27年 9月 25日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 372
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：	148	更新（リセット）実施・未実施	殺菌：	17	殺菌+アル：	134
	リークチェック：	0	自己洗浄：	104	アルコール単独：	5	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	メインコネクター		☒	2
オゾンセンサー		☒	1			☐	
分解触媒		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
吸盤		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28 年 11月 28日

ご署名 島袋 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL：098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城