

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1
発行日 平成29年 5月 29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 O E D - 1 0 0 0		製造番号 :	300120	
作業年月日	平成29年 5月 26日		作業時間 :	Hr	
顧客名	おおにし医院		TEL :	0980-52-2279	
所在地	名護市城2丁目10-16		担当	様	
販売店	(株)中央医療器		担当	田村 様	
納入年月日	平成 26 年 3 月 26 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検ソール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	レ	殺菌槽 L E D	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ ハ°ル数434
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	清掃	レ	
トレー	正常	レ	電源コード	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
				正常	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数 : 347	更新 (リセト) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌 : 4	殺菌+7ル : 825
	リークチェック : 714	自己洗浄 : 600	アルコール単独 : 2	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		レ	1	コネクター継手 (コネクター側)		レ	1
排水栓		レ	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		レ	1			☐	
コネクター継手 (本体側)		レ	1			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		レ	1			☐	

お客様ご確認署名欄		2017年 5月 26日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1 - 1 9 - 6
TEL : 098-876-4262

責任技術者	作業者