

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成29年5月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100216
作業年月日	平成29年4月 17日		作業時間：1 Hr
顧客名	大北内科胃腸科クリニック		TEL：
所在地	名護市大北3丁目1-48		担当 宮里 様
販売店	中央医療器		担当 田村 様
納入年月日	平成 23年 4月 7日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 回目	定期点検ソール記入 <input type="checkbox"/>	
出張・引取	修 理 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ ハル数387
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ 履歴 0, 68 ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	清掃	レ	
トレー	正常	レ	電源コード	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
				正常	□

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：1211	更新（ <u>リセット</u> ）実施・未実施	殺菌：596	殺菌+アル：615
	リークチェック：3	自己洗浄：286	アルコール単独：23	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	コネクタ継手		レ	2
分解触媒		レ	1			□	
オゾンセンサー		レ	1			□	
フィルター		レ	1			□	
吸盤		レ	3			□	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2017年 4月 18日

ご署名

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL：098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城