

点検・修理報告書

管理 No.

QM02-02

発行日： 2020 年 7 月 7 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2020 年 7 月 7 日		作業時間： Hr
顧客名	相澤歯科医院 様		TEL：
所在地	新潟県新潟市西区小新5-5-12		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ新潟営業所		ご担当 様
納入年月日	2014 年 8 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060099	運転回数： 4624
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー30 (真空異常)		
原因 ・真空ポンプの経年劣化 ・水ポンプフィルターごみが詰まり ・機械室ホコリ		
処置、作業内容 ・真空ポンプ交換 ・水ポンプフィルター清掃 ・機械室清掃		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 8 月 7 日

ご署名 高島 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環Pサ 20/07 / 07 富田	環Pサ 20/07 / 07 安田