

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 29年 6月 29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300121
作業年月日	平成29 年 6月 29日		作業時間 : 1 Hr
顧客名	まちだクリニック		TEL : 098-895-1900
所在地	北谷町上勢頭556-3		担当 様
販売店	中央医療器		担当 上原健一 様
納入年月日	平成 26年 4月 1日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
2/13 オ-11-72-異常			
不具合原因、作業内容			
なし			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☒	電源コード
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
パルス数 469			
履歴 0.70 ppm			

装置 情報	交換後運転回数 : 457	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌 : 166	殺菌+アル : 987
	リークチェック : 1151	自己洗浄 : 672	アルコール単独 : 62	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1	排水栓		レ	1
分解触媒		レ	1			□	
オゾンセンサー		レ	1			□	
フィルター		レ	1			□	
吸盤		レ	3			□	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2017 年 6 月 29 日

ご署名 上元 集和 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL : 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城