

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成29年 10月 12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 300322
作業年月日	平成 29年 10月 12 日		作業時間 : Hr
顧客名	かなな病院		TEL :
所在地			担当 榎本師長 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 26年 9 月 25日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 387
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数 : 174	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌 : 100	殺菌+7L : 388
	リークチェック : 372	自己洗浄 ☒ 92	アルコール単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正(交換)		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正(交換)		☒	1			☐	
						☐	

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	2017 年 10 月 13 日 ご署名 榎本好美 印
--	---

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL : 098-876-4262

責任技術者	作業者
玉城	玉城