

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成29年 8月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100102
作業年月日	平成 28 年8月 25日		作業時間:	1 Hr
顧客名	サンクリニック		TEL:	098-898-3370
所在地	宜野湾市伊佐2-9-54		担当	新屋師長 様
販売店	琉球光和		担当	新里 様
納入年月日	平成 22年 9月9日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 533
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
給水が少し遅いような気がする			

装置 情報	交換後運転回数:	172	更新（リセト）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	330	殺菌+アル:	1083
	リークチェック:	0	自己洗浄:	756	アルコール単:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌槽コネクタ		☒	2
吸盤		☒	1	オゾンセンサ		☒	1
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

柴田 静香 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者