

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成30年3月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号:	300699
作業年月日	平成30年 3月 28日		作業時間:	1 Hr
顧客名	なかむら内科おなかクリニック		TEL:	098-930-3377
所在地	沖縄県沖縄市比屋根6丁目27番17号1F		担当	様
販売店	中央医療器		担当	上原 様
納入年月日	平成 27年 12月 1日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数: 391
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1035	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 522	殺菌+アル: 1104
	リークチェック: 1597	自己洗浄: 276	アルコール単独: 34	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1			☒	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
分解触媒		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
吸盤		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 3 月 28 日

ご署名

大西 真美子

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城