

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 30 年 6 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号：100218
作業年月日	平成30 年 6 月 8 日			作業時間： 1 Hr
顧客名	中部協同病院			TEL：
所在地				担当
販売店	中央医療器			担当大塚 様
納入年月日	平成 23 年 8 月	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 し	殺菌槽 LED	正常 し
酸素ライン	正常 し	エアライン	正常 し
アルコールライン	正常 し	オゾン水濃度計動作	正常 し
オゾンセンサ	正常 し	排水栓、排水ライン	正常 し
給水ライン	正常 し	細管送水ライン	正常 し
濃度計流量	正常 し	排気ライン	正常 し
水位センサー	正常 し	オゾン濃度	正常 し
水漏れ確認	正常 し	異常音、振動	履歴 0.67 ppm
清掃	正常 し	電源コード	正常 し
トレー	正常 し	殺菌チューブ類	正常 し
殺菌槽コネクタ	正常 し		
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：866		更新 (リセッ) 実施 ・ 未実施		殺菌：	殺菌＋7L：		
	リークチェック：852	自己洗浄：387	7L単独：40	エア単独：2				
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称		部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		✓	1					
オゾンセンサー		✓	1					
オゾン分解触媒		✓	1				□	
濃度計7Lター		✓	1				□	
排水栓		✓	1				□	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報 は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者	玉城
作業者	玉城