

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 30年 10月 24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号：100302
作業年月日	平成30 年10月24日			作業時間： 1 Hr
顧客名	潮平病院			TEL： 098-937-2054
所在地	沖縄県沖縄市胡屋1丁目17-1			担当 様
販売店	アクテイザ			担当 喜瀬 様
納入年月日	平成23年 10月 6日	保証期間	内 □ 外 □	付属品
作業区分	保守点検	総合点検	□ 年 回目	定期点検ｼｰﾙ記入 □
出張・引取	修 理	し		修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常	し	殺菌槽 LED	正常	し
酸素ライン	正常	し	エアライン	正常	し
アルコールライン	正常	し	オゾン水濃度計動作	正常	し
オゾンセンサ	正常	し	排水栓、排水ライン	正常	し
給水ライン	正常	し	細管送水ライン	正常	し
濃度計流量	正常	し	排気ライン	正常	し
水位センサ	正常	し	オゾン濃度	正常	し
水漏れ確認	正常	し	異常音、振動	正常	し
清掃	正常	し	電源コード	正常	し
トレー	正常	し	殺菌チューブ類	正常	し
殺菌槽コネクタ	正常	し			

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：	178	更新 (リセッ) 実施 ・ 未実施	殺菌： 303	殺菌+7L： 680
	リークチェック：	944	自己洗浄：	0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		し	1	吸盤		し	3
オゾンセンサ		し	1	洗浄コネクタ-チューブ側		し	2
オゾン分解触媒		し	1	洗浄コネクタ-本体側		し	2
濃度計7L-		し	1			□	
排水栓		し	1			□	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 10 月 24 日
10/24
ご署名 山崎 (山崎)

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL：098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城