

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1
発行日 平成30年11月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	301369
作業年月日	平成 30年 11月 29日				作業時間:	Hr
顧客名	医療法人光風会 北山病院				TEL:	0980-56-2339
所在地	沖縄県国頭郡今帰仁村今泊280				担当	様
販売店	中央医療器				担当	様
納入年月日	平成 29 年 10 月 25 日	保証期間	内 □ 外 □	付属品		
作業区分	保守点検 □	総合点検 □	年 1 回目	定期点検シール記入	☑	
出張・引取	修理 □	修理表示貼付 □				

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☑	殺菌槽 LED	正常 ☑
酸素ライオン	正常 ☑	エアライオン	正常 ☑
アルコールライオン	正常 ☑	オゾン水濃度計動作	正常 ☑
オゾンセンサ	正常 ☑	排水栓、排水ライオン	正常 ☑
給水ライオン	正常 ☑	細管送水ライオン	正常 ☑
濃度計流量	正常 ☑	排気ライオン	正常 ☑
水位センサー	正常 ☑	オゾン濃度	正常 ☑
水漏れ確認	正常 ☑	異常音、振動	正常 ☑
清掃	正常 ☑	清掃 ☑	正常 ☑
トレー	正常 ☑	電源コード	正常 ☑
殺菌槽コネクタ	正常 □	殺菌チューブ類	正常 □

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	103	更新 (リセト) 実施	殺菌:	45	殺菌+7L:	58
	リークチェック:	91	自己洗浄:	7L-1L単独:	1	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☑	1	コネクタ-継手 (コネクタ-側)		☑	2
排水栓		☑	1				□
オゾン濃度校正 (交換)		☑	1				□
コネクタ-継手 (本体側)		☑	2				□
オゾンレバー校正 (交換)		☑	1				□

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 山城 球美 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
玉城	玉城