

中澤様

保守点検・修理 報告書

発行日 2019年7月23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号:	300855
作業年月日	2019 年 7 月 23 日		作業時間:	/ Hr
顧客名	あかみねクリニック		TEL:	098-873-0071
所在地	浦添市沢岬2-1-1		担当	様
販売店	中央医療器		担当	菅沼 様
納入年月日	2016 年 4 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ 表示数 56%
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

更新のため0セロ

装置情報	交換後運転回数: 0	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 27	殺菌+7L: 810
	リークチェック: 825	自己洗浄: 887	7L単独: /	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	/
排水栓		☒	/			☐	
オゾン濃度校正(交換)		☒	/			☐	
コネクタ継手(本体側)		☒	/			☐	
オゾンセンサー校正(交換)		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年 7 月 23 日

ご署名

菅沼 弘

印

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

