

中澤様

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 2019年7月2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100286
作業年月日	2019 年 7 月 2 日		作業時間:	Hr
顧客名	いちよう内科あしとみ		TEL:	098-944-4444
所在地	西原町内間345-2		担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	宮城松広 様
納入年月日	平成 23 年 5 月 24 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 83X
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 10/3	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 8/8/1	殺菌+7L: 3270
	リークチェック: 3	自己洗浄: 1883	7Lコル単独: 13	エア単独: 28

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクター継手 (コネクター側)		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒	1			☐	
コネクター継手 (本体側)		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R1 年 7 月 2 日

ご署名

安次富 聡

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

