

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成31年4月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S			製造番号:	300699
作業年月日	平成31年 4月12日			作業時間:	1 Hr
顧客名	なかむら内科おなかクリニック			TEL:	098-930-3377
所在地	沖縄県沖縄市比屋根6丁目27番17号1F			担当	大西 様
販売店	中央医療器			担当	上原 様
納入年月日	平成 27年 12月 1日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		結果	殺菌槽 LED	結果
フタロック	正常 ☒		エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒		オゾン水濃度計動作	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒		排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒		電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	清掃 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒			
殺菌槽コネクタ	正常 ☒			

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	944	更新 (リフト)	実施・未実施	殺菌:	940	殺菌+7W:	1631
	リークチェック:	2482	自己洗浄:	453	7W単独:	59	エア単独:	
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量	
オゾン濃度計		☒	1	交換部品名称		☒	2	
オゾンセンサ		☒	1			☒		
分解触媒		☒	1			☒		
排水7W用		☒	1			☒		
吸盤		☒	3			☒		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城