

保守点検・修理 報告書

発行日 2019年7月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100466
作業年月日	令和1年7月10日	作業時間:	Hr
顧客名	いわした内科クリニック	TEL:	098-982-6666
所在地	うるま市安慶名511番地コ-ポ YONAHARA II 1F	担当	様
販売店		担当	様
納入年月日	平成 24 年 12 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 1 回目	定期点検シール記入	レ
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

キ非会不故障エラー
リーク検出コネクタ-オリコが劣化

点検項目

フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ
トレー	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	レ

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 314	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 48	殺菌+アル: 1629
	リークチェック: 1538	自己洗浄: 1425	アルコール単独: 2	エア単独: 33

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		レ	1	コネクタ継手(コネクタ側)		レ	1
排水栓		レ	1			□	
オゾン濃度校正(交換)		レ	1			□	
コネクタ継手(本体側)		レ	1			□	
オゾンセンサ校正(交換)		レ	1			□	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

北川 弘生

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者