

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行 2019年 9月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号：100410
作業年月日	2019 年9月10日			作業時間： 1 Hr
顧客名	中央外科			TEL：098-937-5536
所在地	名護市城1-1-12			担当
販売店	琉球光和			担当 新里 様
納入年月日	平成 24年 8月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	定期点検ｼｰﾙ記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

表示ができなくて操作ができない

点検項目				
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒	
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数: 6/5
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライオン	正常 ☒	
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン	正常 ☒	
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒	
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項				
表示基盤交換				

装置 情報	交換後運転回数:	105	更新 (リセッ) (実施) ・未実施	殺菌: 105	殺菌+ﾌﾙ: 2293
	リークチェツク:	2409	自己洗浄:	1230	ﾌﾙｰﾙ単独: 34
				ﾌﾙｰﾙ単独:	10

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	ワゴンセンサー		☒	1
吸盤		☒	1			☒	
ワゴン水濃度計ﾌﾙｰﾙ		☒	1			☒	
ワゴン水濃度計		☒	1			☒	
排水栓		☒	1			☒	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報 は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 仲井 奈津子 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者 作業者