

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 2019年9月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100465
作業年月日	2019 年 9 月 12 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	牧港中央病院		TEL:	098-877-0575
所在地	浦添市牧港1199番地		担当	比嘉技師長 様
販売店	(株)中央医療器		担当	菅沼 様
納入年月日	2012 年 12 月	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 1 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
シコンホス交換済み			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルズ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 219	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 519	殺菌+7L: 525
	リークチェック: 703	自己洗浄: ☒	アルコール単独: 509	エア単独: 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	/
排水栓		☒	/			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒	/			☐	
コネクタ継手 (本体側)		☒	/			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄		2019 年 9 月 12 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名	仲間進	印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者