

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 2019年9月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S plusB				製造番号:	500207
作業年月日	2019年 9月 17日				作業時間:	Hr
顧客名	仲宗根クリニック				TEL:	
所在地	沖縄市高原7-23-14				担当	様
販売店	(株)中央医療器				担当	上原 様
納入年月日	2019 年 2 月 15 日	保証期間	内	外	付属品	
作業区分	保守点検	☐	総合点検	☐	年 1 回目	定期点検ｼｰﾙ記入 ☒
出張・引取	修 理	☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常	リ	殺菌槽 LED	正常	リ
酸素ライン	正常	リ	エアライン	正常	リ
アルコールライン	正常	リ	オゾン水濃度計動作	正常	リ
オゾンセンサ	正常	リ	排水栓、排水ライン	正常	リ
給水ライン	正常	リ	細管送水ライン	正常	リ
濃度計流量	正常	リ	排気ライン	正常	リ
水位センサー	正常	リ	オゾン濃度	正常	リ
水漏れ確認	正常	リ	異常音、振動	正常	リ
清掃	正常	リ	電源コード	正常	リ
トレー	正常	リ	殺菌チューブ類	正常	リ
殺菌槽コネクタ	正常	リ		正常	口

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	1636	更新 (リセト) 実施 ・ 未実施	殺菌:	1093	殺菌+ﾌﾙ:	543
	リークチェック:	3	自己洗浄:	174	ﾌﾙｰﾙ単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		ㇿ	1	コクタ-継手 (コクタ-側)		ㇿ	1
排水栓		ㇿ	1				
オゾン濃度校正 (交換)		ㇿ	1				
コクタ-継手 (本体側)		ㇿ	1				
オゾン校正 (交換)		ㇿ	1				

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 中村 文也 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店

沖縄県浦添市仲間1-19-6

TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城