

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 10月 18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号：100302
作業年月日	2019 年10月18日		作業時間： 1	Hr
顧客名	潮平病院		TEL： 098-937-2054	
所在地	沖縄県沖縄市胡屋1丁目17-1		担当	様
販売店	アクテイヴ		担当	喜瀬 様
納入年月日	平成23年 10月 6日	保証期間 内	外	付属品
作業区分	保守点検	総合点検	☐	年 回目
出張・引取	修理	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1-74エフコネクター O1727-15414

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常	殺菌槽 LED	正常
酸素ライン	正常	エアライン	正常
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常
水位センサ	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 199	更新 (リセリ) 実施 ・ 未実施	殺菌： 388	殺菌+7L： 794
	リークチェック： 1138	自己洗浄： 0	7L-1単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		リ	1	吸盤		リ	3
オゾンセンサ		リ	1	洗浄コネクターチューブ側		リ	2
オゾン分解触媒		リ	1	洗浄コネクター本体側		リ	2
濃度計7L-1		リ	1			リ	2
排水栓		リ	1			リ	2

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 山城 秀男

印

修理業者

新鋭工業株式会社 沖縄支店

沖縄県浦添市仲間1-19-6

TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城