

保守点検・修理 報告書

発行日 2020年11月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	301369
作業年月日	2020年 11 月 10日		作業時間:	Hr
顧客名	医療法人光風会 北山病院		TEL:	0980-56-2339
所在地	沖縄県国頭郡今帰仁村今泊280		担当	山城 様
販売店	中央医療器		担当	井上 様
納入年月日	平成 29 年 10 月 25 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 1 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ パルス数 411
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ 履歴 069 ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ
トレー	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	□

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 79	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 447	殺菌+アル: 24
	リークチェック: 215	自己洗浄: 126	アルコール単独: 9	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		レ	1	コネクタ継手(コネクタ側)		レ	2
排水栓		レ	1			□	
オゾン濃度校正(交換)		レ	1			□	
コネクタ継手(本体側)		レ	2			□	
オゾンセンサ校正(交換)		レ	1			□	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

新城

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
玉城	玉城