

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 令和2年 12月 4日

|       |                                                                    |           |                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                | 製造番号:     | 300626                                                |
| 作業年月日 | 令和 2年 12月 4日                                                       | 作業時間:     | Hr                                                    |
| 顧客名   | つかざんクリニック                                                          | TEL:      |                                                       |
| 所在地   | 南風原町字津嘉山1315-1                                                     | 担当        | 様                                                     |
| 販売店   | 沖縄三和メディカル                                                          | 担当        | 金城様                                                   |
| 納入年月日 | 平成 27 年 8 月 31 日                                                   | 保証期間      | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 1 回目 | 定期点検シール記入 | <input type="checkbox"/>                              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                        | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>                              |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ヒター異常、基盤交換 18:00~

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |           |                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数   |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                   |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

給水フィルター交換済

|      |              |                |            |             |
|------|--------------|----------------|------------|-------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 416 | 更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌: 12     | 殺菌+7L: 1936 |
|      | リークチェック: 53  | 自己洗浄: 83       | アルコール単独: 0 | エア単独: 0     |

| 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|---------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(コネクタ側) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン濃度校正(交換)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| コネクタ継手(本体側)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー校正(交換) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 12 月 4 日

ご署名 島袋直枝

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店  
沖縄県浦添市仲間1-19-6  
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

