

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 令和 2 年 6 月 3 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100044
作業年月日	令和 2 年 6 月 3 日	作業時間:	2,0 Hr
顧客名	かりまた内科医院	TEL:	098-878-5126
所在地	浦添市内間4丁目23-21	担当	様
販売店	(株)中央医療器	担当	様
納入年月日	平成 22 年 8 月 26 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 278
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

モーター、モーター、シリコンホース取り替え済み

装置情報	交換後運転回数: 38	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 249	殺菌+7L: 381
	リークチェック: 670	自己洗浄: 557	アルコール単独: 2	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	/	コネクター継手(コネクター側)		☐	
排水栓		☒	/			☐	
ポン濃度校正(交換)		☒	/			☐	
コネクター継手(本体側)		☒	/			☐	
ポンセンサー校正(交換)		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 6 月 3 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間 1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者



新鋭