

## 保守点検・修理 報告書

2020年6月22日

|       |                               |                                                            |        |                                               |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000           |                                                            | 製造番号:  | 301159                                        |
| 作業年月日 | 2020年6月22日                    |                                                            | 作業時間:  | Hr                                            |
| 顧客名   | きんクリニック                       |                                                            | TEL:   | 098-968-2145                                  |
| 所在地   | 金武町金武94                       |                                                            | 担当     | 様                                             |
| 販売店   | (株)中央医療器                      |                                                            | 担当     | 井上 様                                          |
| 納入年月日 | 平成 年 月 日                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品    |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                              | 年 1 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>   | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |        |                                               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

## 点検項目

|          |    |                                     |           |    |                                     |
|----------|----|-------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |           | 正常 | <input type="checkbox"/>            |

パルス数 890

履歴 2.61 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|      |              |                                                     |              |            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 94  | 更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌: 5        | 殺菌+アル: 250 |
|      | リークチェック: 493 | 自己洗浄: 128                                           | アルコール単独: 250 | エア単独: 1    |

| 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|---------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(コネクタ側) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン濃度校正(交換)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| コネクタ継手(本体側)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー校正(交換) |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

石川

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店  
 沖縄県浦添市仲間1-19-6  
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城