

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2020年6月4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号:	300699
作業年月日	2020年 6月4日		作業時間:	1 Hr
顧客名	なかむら内科おなかクリニック		TEL:	098-930-3377
所在地	沖縄県沖縄市比屋根6丁目27番17号1F		担当	大西 様
販売店	中央医療器		担当	上原 様
納入年月日	平成 27年 12月 1日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

リークチェック完了-0リに劣化の為交換必要
トレーン劣化の為要交換必要

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ
トレー	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	□

バルブ数: 548

履歴 0.68 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1013	更新(リセット) 実施・未実施	殺菌: 1346	殺菌+アル: 2238
	リークチェック: 3499	自己洗浄: 681	アルコール単独: 91	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		レ	1			レ	
オゾンセンサー		レ	1			□	
分解触媒		レ	1			□	
排水フィルター		レ	1			□	
吸盤		レ	3			□	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

大西 美子

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
沖縄県浦添市仲間1-19-6
TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城