

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2020年 5月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100280
作業年月日	2020年5月 25 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	あがりえクリニック		TEL: 0980-43-0271
所在地	沖縄県名護市大東1丁目5-34		担当 様
販売店	琉球光和		担当 新里 様
納入年月日	平成 23年 5月 23日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数: 426
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.6 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 9	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 13	殺菌+アル: 336
	リークチェック: 336	自己洗浄: 234	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンセンサー		☒	1	オゾン分解触媒		☒	1
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
吸盤		☒	3			☐	
水フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

神山美夏

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城