保守点検・修理　報告書

管理 No.　1

発行日　令和3 年 4 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機　OED－1000	製造番号：	100414
作業年月日	令和3 年 4 月 6 日	作業時間：	2 Hr
顧客名	川平病院	TEL：	098-836-1101
所在地	那覇市古波蔵３丁目５－２５	担当	様
販売店	(株)琉球光和	担当	宮城 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 日　保証期間　内 □　外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☑　総合点検 □　年 1 回目	定期点検ｼｰﾙ記入	☑
出張・引取	修　理 □	修理表示貼付	□

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合なし

不具合原因、作業内容

不具合なし

点検項目

フタロック	正常 ☑		殺菌槽 LED	正常 ☑	
酸素ライン	正常 ☑		エアライン	正常 ☑	
アルコールライン	正常 ☑		オゾン水濃度計動作	正常 ☑	ﾊﾟﾙｽ数 286
オゾンセンサ	正常 ☑		排水栓、排水ライン	正常 ☑	
給水ライン	正常 ☑		細管送水ライン	正常 ☑	
濃度計流量	正常 ☑		排気ライン	正常 ☑	
水位センサー	正常 ☑		オゾン濃度	正常 ☑ 履歴	0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☑		異常音、振動	正常 ☑	
清掃	正常 ☑	清掃 □	電源コード	正常 ☑	
トレー	正常 ☑		殺菌チューブ類	正常 ☑	
殺菌槽コネクタ	正常 ☑			正常 □	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ポリコンホース交換・モニターモノプ

装置情報	交換後運転回数：187	更新（ﾘｾｯﾄ）実施・未実施	殺菌： 41	殺菌＋ｱﾙ： 1014	
	リークチェック：436	自己洗浄：966	ｱﾙｺｰﾙ単独： 1	エア単独： 1	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ｵｿﾞﾝ分解触媒		☑	1	ｺﾈｸﾀｰ継手（ｺﾈｸﾀｰ側）		☑	2
排水栓		☑	1			□	
ｵｿﾞﾝ濃度校正（交換）		☑	1			□	
ｺﾈｸﾀｰ継手（本体側）		☑	1			□	
ｵｿﾞﾝｾﾝｻｰ校正（交換）		☑	1			□	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。　2021 年 4 月 6 日

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名　山口　印

責任技術者	作業者
	新垣

修理業者　新鋭工業株式会社　沖縄支店
沖縄県浦添市仲間１－１９－６
TEL：098-876-4262