

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 2020年 8月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300561
作業年月日	2020年 8月 26日		作業時間:	Hr
顧客名	大宜見診療所		TEL:	0980-41-2221
所在地	沖縄県国頭郡大宜味村塩屋1306-62		担当	上原 様
販売店	琉葉		担当	比屋根 様
納入年月日	平成 27 年 4 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ヒーター異常

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ パル数: 587
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ
トレー	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ヒーターの交換が必要

装置 情報	交換後運転回数: 85	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 7	殺菌+アル: 339
	リークチェック: 0	自己洗浄: 302	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☐	2
排水栓		☐	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☐	1			☐	
コネクタ継手 (本体側)		☐	2			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

シロ

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城