

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行 2021年 8月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100410
作業年月日	2021 年8月30日		作業時間: 1 Hr
顧客名	中央外科		TEL: 098-937-5536
所在地	名護市城1-1-12		担当 様
販売店	琉球光和		担当 新里 様
納入年月日	平成 24年 8月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ パルス数: 593
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ
トレイ	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	□

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

表示基盤交換

装置情報	交換後運転回数: 334	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 127	殺菌+アル: 2943
	リークチェック: 3067	自己洗浄: 1607	アルコール単独: 40	エア単独: 10

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		レ	1	オゾンセンサー		レ	1
吸盤		レ	1			□	
オゾン水濃度計フィルター		レ	1			□	
オゾン水濃度計		レ	1			□	
排水栓		レ	1			□	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 仲井 阿奈津子 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
伊	玉城