

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 2021年10月13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100473
作業年月日	2021 年 10 月 13 日		作業時間:	Hr
顧客名	沖縄メディカル病院		TEL:	098-947-3555
所在地	南城市佐敷字津波古西原2310		担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	田村 様
納入年月日	平成 25 年 3 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
バルブ交換済み。定期点検

不具合原因、作業内容
不具合なし

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 465 421
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒ 0.69
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
エラー、エラー

装置 情報	交換後運転回数: 158	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 788	殺菌+7L: 2498
	リークチェック: 2310	自己洗浄: 1357	7L単独: 1	エア単独: 217

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
バルブ分解触媒		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1			☒	
オゾン濃度校正(交換)		☒	1			☒	
コネクタ継手(本体側)		☒	1			☒	
オゾンセンサ校正(交換)		☒	1			☒	

お客様ご確認署名欄	2021 年 10 月 13 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 金城 真琴 印	

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者