

点検報告書

修理依頼
番号

No. 191210

配布先	納入先	新鋭工業（株）沖縄支店	殿	機種	OED-1000S Plus
客先	顧客名	仲宗根クリニック	様	機番	500207
環営	所在地	沖縄県沖縄市高原 7-23-14		納入日	2019年02月15日
環品	書類作成	中澤 一裕	作業時間	受付日	2020年06月15日
計	返送先				




不具合内容

トレーが落下して破損した

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

トレーは樹脂製で、オゾンに晒されながら内視鏡を保持する重要な部品です。
破損部分を接着しても強度が下がるので修理不能と判断いたします。



推奨交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762104590	トレイ A S S Y	1	

（株）IHI アグリテック （旧社名：IHI シバウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528