

保守点検・修理 報告書

2020年6月1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	301159
作業年月日	2021年6月1日		作業時間:	Hr
顧客名	きんクリニック		TEL:	098-968-2145
所在地	金武町金武94		担当	石川 様
販売店	(株)中央医療器		担当	井上 様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 1 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ
トレイ	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

~~給水フィルター交換~~

排水は排水管直接接続

装置情報	交換後運転回数: 82	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 6	殺菌+7L: 331
	リークチェック: 661	自己洗浄: 174	アルコール単独: 343	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガソ分解触媒		☒	1	コネクター継手 (コネクター側)		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
ガソ濃度校正 (交換)		☒	1			☐	
コネクター継手 (本体側)		☒	2			☐	
ガソセンサー校正 (交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

石川

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者

玉城