

保守点検・修理 報告書

管理 No.

1

発行日 2021年 9月 8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300561
作業年月日	2021年 9 月 8日		作業時間:	Hr
顧客名	大宜味診療所		TEL:	0980-41-2221
所在地	沖縄県国頭郡大宜味村塩屋1306-62		担当	上原 様
販売店	琉葉		担当	比屋根 様
納入年月日	平成 27 年 4 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ
清掃	正常	レ	清掃	レ	履歴 266 ppm
トレー	正常	レ	電源コード	正常	レ
殺菌槽コネクタ	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ
				正常	□

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 64	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 9	殺菌+アル: 402
	リークチェック: 0	自己洗浄: 348	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1	角虫対策ビーズ		☒	1
ワゴン濃度校正 (交換)		☒	1			☐	
コネクタ継手 (本体側)		☒	2			☐	
ワゴンセンサー校正 (交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。
ご署名 印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城