

保守点検・修理 報告書

管理 No.

1

発行日 2021年 9月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	300561
作業年月日	2021年 9月 10日		作業時間:	Hr
顧客名	大宜味診療所		TEL:	0980-41-2221
所在地	沖縄県国頭郡大宜味村塩屋1306-62		担当	上原 様
販売店	琉葉		担当	比屋根 様
納入年月日	平成 27 年 4 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検ソール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴						
ヒター異常の表示が出る為操作基板の交換						
不具合原因、作業内容						
点検項目						
フタロック	正常	レ	殺菌槽 LED	正常	レ	
酸素ライン	正常	レ	エアライン	正常	レ	
アルコールライン	正常	レ	オゾン水濃度計動作	正常	レ	パルス数:
オゾンセンサ	正常	レ	排水栓、排水ライン	正常	レ	
給水ライン	正常	レ	細管送水ライン	正常	レ	
濃度計流量	正常	レ	排気ライン	正常	レ	
水位センサー	正常	レ	オゾン濃度	正常	レ	履歴 ppm
水漏れ確認	正常	レ	異常音、振動	正常	レ	
清掃	正常	レ	電源コード	正常	レ	
トレイ	正常	レ	殺菌チューブ類	正常	レ	
殺菌槽コネクタ	正常	レ		正常	□	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項						

装置 情報	交換後運転回数:	更新(リセット)実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	殺菌+アル:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☐	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☐	2
排水栓		☐	1	制御基板		☒	1
ワゴン濃度校正(交換)		☐	1			☐	
コネクタ継手(本体側)		☐	2			☐	
ワゴンセンサー校正(交換)		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者
	玉城