

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1

発行日 2021年 9月 27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100205
作業年月日	令和 年 月 日		作業時間:	Hr
顧客名	嶺井第一病院		TEL:	098-877-5806
所在地	浦添市大平466		担当	様
販売店	(有) エコテック		担当	新垣 様
納入年月日	平成 22 年 10 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期メンテナンス			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 475
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 479 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐ 6.70
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
定期部品交換・シリコンホース・給水フィルター・液面電極			

装置 情報	交換後運転回数: 116	更新 (セッ) 実施・未実施	殺菌: 56	殺菌+7L: 220
	リークチェック: 220	自己洗浄: 133	7Lコル単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☒	1			☐	
コネクタ継手 (本体側)		☒	1			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		2021 年 9 月 27 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名	WJN	印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者	作業者